


Souder / filetage (noir)  
 Cintrage tubes en acier (rouge)  
 Sertir / Cintrer Mapress/Optipress (bleu)  
 Montage Expert (vert)



**suissetec**  
 Sériezéro

Procédure de qualification Aide en chauffage AFP  
 Travail pratique Pos. 2  
 Plan de montage (Croquis isometrie)

Gez./des. :  
 24.07.2023 / AC-JO

Blatt Nr./Feuille N° :  
 PQ\_SérieZéro\_208\_AFP\_CHA  
 \_Croquis

Date / Rev. :  
 1.) 24.09.2023 / AC  
 2.) 12.11.2023 / AC  
 3.) 24.02.2024 / AC

Format :  
 A4 vertical

Croquis de la pièce pratique